

PROTOKÓŁ NR				54/DW966-1		Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora ZDW w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r.	
Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ OBIEKTU MOSTOWEGO - PRZEGLĄD PODSTAWOWY							
1	Numer ewidencyjny (JNI):	35010499	7	Rodzaj obiektu:	kładka		
2	Nr drogi:	966	8	Najbliższa miejscowość:	Trąbki		
3	Kilometraż referencyjny:	odc. 040 km 1+700	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	Potok bez nazwy		
4	Kilometraż globalny:	6+032	10	Długość obiektu [m]:	12,00		
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:	1,60		
6	Nośność [T]:		12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:	3,00		
STAN TECHNICZNY OBIEKTU					Ekspertyza		
Lp.	Element	Opis Uszkodzeń		Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	deformacje skarp		2	nie		
2	Dojazdy						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Chodniki, bezpieczniki			4	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne	korozja balustrady		2	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu			4	nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	korozja wżerowa		2	nie		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Przestrzeń podmostowa	zanieczyszczenia, zawężone światło przez uszkodzoną skarpe		3	nie		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe	uszkodzenia konstrukcji oporowej z pionowych betonowych belek - odkształcenia		2	nie		
18	Ekrany akustyczne						
19	Urządzenia obce	korozja profili mocujących		3	nie		
20	Inne						

Ocena średnia obiektu:		2,75	
Ocena całego obiektu:		2,00	
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:			
Poziom bezpieczeństwa pieszych obniżają zbyt duże prześwity pomiędzy przeciągami poziomymi balustrady.			
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:			
brak			
Użytkowanie obiektu:			
Na dotychczasowych warunkach:		tak	
Wprowadzenie ograniczeń:		nie	
Uwagi i Zalecenia:			
Wykonać prace porządkowe na obiekcie, wykosić roślinność w jego otoczeniu. Dostosować balustradę do parametrów spełniających obowiązujące przepisy (zmniejszyć prześwit balustrdy, szczególnie pomiędzy pomostem, a dolnym przeciągiem), odtworzyć zabezpieczenie antykorozyjne balustrady i dźwigarów. Wyprostować elementy konstrukcji oporowej z betonowych słupków. Zaplanować przebudowę kładki wraz ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie przepustem kamiennym. Docelowo wykonać jeden obiekt mostowy z uwzględnieniem wymaganych parametrów.			
Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu:			
Wykonano prace porządkowe w ramach bieżącego utrzymania.			
Wykonawca przeglądu:			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
mgr inż. Piotr Nowak	MAP/0246/WBM/17		25.10.2023 r.
Kierownik Rejonu Dróg:			
Data:		Pieczęć i podpis	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682, z późn. zm.).