





PROTOKÓŁ NR				105 975 2024		Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora ZDW w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r.	
Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEGLĄD PODSTAWOWY							
1	Numer ewidencyjny (JNI):	07180082	7	Rodzaj obiektu:	Most		
2	Nr drogi:	975	8	Najbliższa miejscowość:	Zbyszyce		
3	Kilometraż referencyjny:	280 km 6+825	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	potok Jelnianka		
4	Kilometraż globalny:	70+064	10	Długość obiektu [m]:	28,00		
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:	4,7		
6	Nośność [T]:	30	12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:	7,7+10,0+7,7		
STAN TECHNICZNY OBIEKTU					Ekspertyza		
Lp.	Element	Opis Uszkodzeń		Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT, WT,DB,UB		2	—		
2	Dojazdy	RA,DA,UA		2	—		
3	Nawierzchnia jezdni	RA,DA,UA		2	—		
4	Chodniki, bezpieczniki	UB, KB, KZ		2	—		
5	Balustrady, bariery ochronne	KS, AS, DS.		2	—		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	ZB, UB, RB, KZ		2	—		
7	Urządzenia odwadniające	AS, KS		2	—		
8	Izolacja pomostu	CB		0	—		
9	Konstrukcja pomostu	CB, KB		3	—		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KB, UB, RB		3	—		
11	Łożyska	AS, KS		3	—		
12	Urządzenia dylatacyjne	CB		0	—		
13	Przyczółki	CB, KB, UB, RB		3	—		
14	Filary	KB, UB		3	—		
15	Przestrzeń podmostowa			3	—		
16	Przeguby			—			
17	Konstrukcje oporowe			—			
18	Ekrany akustyczne			—			
19	Urządzenia obce	ZS, DS., KS, AS		0			
20	Inne			—			
Ocena średnia obiektu:				2,00			
Ocena całego obiektu:				2,00			

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:			
Bezpieczeństwo obniża stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do niego oraz pogarszający się stan techniczny chodników, belek podporęczowych i gzymsów.			
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:			
Bezpieczeństwo obniża pogarszający się stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu - postępująca korozja betonu, stali zbrojeniowej.			
Użytkowanie obiektu:			
Na dotychczasowych warunkach:	Pomimo występujących uszkodzeń obiekt dopuszcza się do użytkowania.		
Wprowadzenie ograniczeń:	nie		
Uwagi i Zalecenia:			
Obiekt w stanie niedostatecznym. Obiekt kwalifikuje się do przebudowy. W ramach bieżącego utrzymania należy uszczelnić nawierzchnię jezdni, wykonać roboty porządkowe, ograniczyć skrajnię obiektu od lewej strony oraz poddać obiekt obserwacji.			
Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu:			
W ramach bieżącego utrzymania wykonano roboty porządkowe i zalecenia z poprzedniego przeglądu.			
Wykonawca przeglądu:			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
mgr inż. Dariusz Kantor	MAP/0241/WBM/17	 	17.10.2024r.
Kierownik Rejonu Dróg:			
Data:		Pieczęć i podpis	 

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt 2 i ust.1a, art.62a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.471).