

PROTOKÓŁ NR				38/2025		Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 7/2018 z dnia 14 maja 2018 roku	
Z OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEGLĄD ROZSZERZONY							
1	Numer ewidencyjny (JNI):	7120135	7	Rodzaj obiektu:	most		
2	Nr drogi:	964	8	Najbliższa miejscowość:	Uście Solne		
3	Kilometraż referencyjny:	odc 490 km 0+621	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Raba		
4	Kilometraż globalny:	76+251	10	Długość obiektu [m]:	136,2		
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:	4,00		
6	Nośność [T]:	30	12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:	23,70; 39,85; 40,10; 23,90		
STAN TECHNICZNY OBIEKTU						Ekspertyza	
Lp.	Element	Opis Uszkodzeń		Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	Lokalnie ubytki nasypu ziemnego na skarpie		4	nie		
2	Dojazdy			4	nie		
3	Nawierzchnia jezdni			4	nie		
4	Chodniki, bezpieczniki			5	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne			4	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy			4	nie		
7	Urządzenia odwadniające			5	nie		
8	Izolacja pomostu	Lokalne przecieki		2	nie		
9	Konstrukcja pomostu	-					
10	Konstrukcja dźwigarów głównych			4	nie		
11	Łożyska			4	nie		
12	Urządzenia dylatacyjne			5	nie		
13	Przyczółki			3	nie		
14	Filary	Lokalnie płytkie rysy i ubytki betonu		3	nie		
15	Przestrzeń podmostowa	Zanieczyszczenia		3	nie		
16	Przeguby	-					

17	Konstrukcje oporowe	-			
18	Ekrany akustyczne	-			
19	Urządzenia obce		3	nie	
20	Inne	-			
Ocena średnia obiektu:			3,80		
Ocena całego obiektu:			3,00		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:</b>					
nie stwierdzono					
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:</b>					
nie stwierdzono					
<b>Użytkowanie obiektu:</b>					
Na dotychczasowych warunkach:		Tak			
Wprowadzenie ograniczeń:		Nie			
<b>Estetyka obiektu i jego otoczenia (opis):</b>					
Estetyka obiektu i jego otoczenie nie budzi zastrzeżeń					
<b>Uwagi i Zalecenia:</b>					
Zaleca się zaplanowanie prac utrzymaniowych, porządkowych i bieżącej konserwacji obiektu.					
<b>Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu:</b>					
Brak zaleceń - nie dotyczy					
<b>Wykonawca przeglądu:</b>					
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu	
mgr inż. Tomasz Dąbrowski		MAP/0588/WBM/15	mgr inż. Tomasz Dąbrowski Upr. bud. do kierowania bez ograniczeń w specjalnościach: mostowej, drogowej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej MAP/0588/WBM/15, MAP/0009/WBD/17 MAP/0374/WBS/22, MAP/0018/WBKb/24	26.10.2025 r.	
<b>Kierownik Rejonu Dróg:</b>					
Data:	18.11. 2025	Pieczęć i podpis	inż. Paweł Rykała		

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529)