

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
W KRAKOWIE**

Wieliczka, dnia 14 września 2017 r.

**PROTOKÓŁ NR WIB.7741.46.2017**

**z kontroli użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego**

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

**Kontrolę przeprowadzili (imię, nazwisko, stanowisko):**

**przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie:**

1. Barbara Matusznyi – Inspektor Nadzoru Budowlanego Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej WINB Kraków,
2. Michał Pokrywka – Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej WINB Kraków,

w dniu 14 września 2017 r.

**w obecności właściciela lub zarządcy, bądź jego przedstawiciela (art. 81a) (imię, nazwisko, stanowisko):**

3. Mariusz Rajca – przedstawiciel zarządcy drogi wojewódzkiej DW 966 – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (pełnomocnictwo z dnia 13 września 2017 r. )  
w zakresie: /ZAŁ. NR 1/
  - czynności inspekcyjnych w terenie,
  - kontroli wywiązywania się zarządcy obiektu budowlanego z obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane Rozdział 6 [podstawa prawna Dz.U. z 2017 r. poz. 1332].

**1. DANE OGÓLNE**

**A.1. Nazwa i adres zarządcy lub właściciela obiektu (art. 61):**

Zarządca obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.

**A.2. Adres i rodzaj obiektu kontrolowanego:**

(KW., dz. ewid. gruntu, teren zamknięty, obszar kolejowy, rok budowy, podlega ochronie konserwatorskiej, wpisany do rejestru zabytków) - brak

**Kładka dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW966 w miejscowości Trąbki**

Lokalizacja: DW966 odc. 040 km 1+700– miejscowość Trąbi, nad przeszkodą: potok bez nazwy,

Rodzaj obiektu kontrolowanego: kładka dla pieszych

**A.3. Książka obiektu : ~~nie-założono~~ / założono. \***

Książka obiektu : założona w styczniu 2004 r. \*

- książka obiektu mostowego prowadzona w formie papierowej – zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. z 2000r. Nr 32 poz. 393)

Dane zawarte na stronie tytułowej: Książka obiektu mostowego dla mostu, estakady, kładki dla pieszych – jednolity numer inwentarzowy: nie nadano; rodzaj obiektu: kładka dla pieszych; funkcja użytkowa: ruch drogowy, nr drogi: 966 Wieliczka – Tymowa, lokalizacja: 6+014, miejscowość: Trąbki rodzaj przeszkody: potok, nazwa przeszkody: bez nazwy

Zapisy w książce obiektu potwierdzają dokonanie przeglądu okresowego rocznego i pięcioletniego.

Wykonano dokumentację zdjęciową zapisanych stron książki obiektu mostowego, której wydruk stanowić będzie załącznik nr2 do protokołu.

**/ZAŁ. NR 2/**

**2. KONTROLA OKRESOWA– ROCZNA (art. 62 ust. 1 pkt 1)**

**B.1. Stan techniczny elementów obiektu i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust.1 pkt.1a, art. 62 ust. 4) tj.: zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (gzymsy, attyki, filary), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek**

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67  
Kancelaria Urzędu: 124107300, fax: 124111246. ePUAP: /be9e84i7bm/SkrytkaESP



blacharskich, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Protokół z ostatniej kontroli – data wykonania: 21 czerwiec 2016 r. Nr M42, wykonany przez:  
- Pana Adama Ślusarczyka - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów nr UAN –Upr. 247/86, członek MOIIB o Nr ewid. MAP/BM/1231/01;

W protokole zawarto stwierdzenie jn.:

*Ocena średnia obiektu - 2,66.*

*Ocena całego obiektu - 2,66*

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego – *brak*

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną – *brak*

Dokonujący przeglądu wskazał w części pn. użytkowanie obiektu.:

- *na dotychczasowych warunkach - tak*

- *Wprowadzenie ograniczeń - nie*

Uwagi i zalecenia:– *konieczne uzupełnienie elementów balustrad*

Osoba przeprowadzająca kontrolę nie dokonał zapisu dot. sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli (art. 62 ust 1a)

Uwierzytelniona kopia protokołu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

/ZAŁ. NR 3/

**B.2. Stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62.1. 1b):** nie dotyczy.

**B.3. Stan techniczny instalacji i gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (art. 62.1. 1c):** nie dotyczy.

### **3. KONTROLA OKRESOWA - PIECIOLETNIA**

**C.1. Stan techniczny obiektów, estetyka obiektów i ich otoczenia (art. 62.1.2, art. 62.4)**

Protokół z ostatniej kontroli – data wykonania: 22 czerwiec 2015 r. Nr 966/1, wykonany przez:

- Pana Adama Ślusarczyka - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów nr UAN –Upr. 247/86, członek MOIIB o Nr ewid. MAP/BM/1231/01;

W protokole zawarto stwierdzenie jn.:

*Ocena średnia obiektu - 2,77.*

*Ocena całego obiektu - 2,77.*

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego – stwierdzono: *brak*

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną – stwierdzono: *brak*

Dokonujący przeglądu wskazał w części pn. użytkowanie obiektu.:

- *na dotychczasowych warunkach - tak*

- *Wprowadzenie ograniczeń - nie*

Brak jest punktów dotyczących - Estetyki obiektu i jego otoczenia i wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli (art. 62 ust 1a)

Uwagi i zalecenia:– *Należy rozważyć przebudowę kładki wraz z przepustem*

Uwierzytelniona kopia protokołu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

/ZAŁ. NR 4/

**C.2. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62.1.2, art. 62.5)**  
Nie dotyczy

### **4. KONTROLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU – art. 62 ust. 1 pkt 4**

(w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powódzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska)

Nie dotyczy

*[Podpisy]*

## 5. UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW

**Zgodność sposobu użytkowania obiektów z ich przeznaczeniem (art. 61, art. 71):**

Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

## 6. WYNIKI INSPEKCJI W TERENIE

W terenie ustalono:

Kładka dla pieszych o konstrukcji stalowej zlokalizowana w ciągu DW 966 nad potokiem bez nazwy w sąsiedztwie przepustu drogowego w km 1+700 odc. 040 w m. Trąbki. Pomost kładki z płyt stalowych podparty na skarpach potoku oraz na 2 pośrednich dźwigarach stalowych (ceowniki). Dźwigary stalowej są z jednej strony zakotwione w konstrukcji drogi, natomiast z drugiej strony oparte na ceownikach stalowym (zespawane) w korycie potoku. Kładka od strony drogi oddzielona barierą energochłonną natomiast od strony potoku balustradą. Do dźwigarów zamocowano rury ochronne stalowe (ułożone kable teletechniczne – wynika z zapisów książki obiektu)

Stan techniczny w możliwej ocenie wizualnej:

- Pomost i balustrada w dobrym stanie.
- Dźwigary – widoczna postępująca korozja.

Stan istniejący w terenie utrwalono na dokumentacji zdjęciowej, której wydruk będzie stanowił załącznik nr 5 do protokołu z kontroli na potrzeby WINB w Krakowie.

**/ZAŁ. NR 5/**

## 7. UWAGI OGÓLNE

1. Zobowiązuję się zarządcę drogi wojewódzkiej nr 966 do przedłożenia do siedziby WINB w Krakowie do dnia 21 września 2017 r. następujących dokumentów:
  - Uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej na dzień wykonywania kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej dla Pana Adama Ślusarczyka.
  - Uzupełnionego protokołu okresowego pięcioletniego z dnia 22 czerwca 2015 r. o wymagane informacje na temat: Estetyki obiektu i jego otoczenia oraz wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli
2. Pouczono Zarządcę drogi w sprawie sposobu prowadzenia książki obiektu mostowego.

## 8. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - 5 (jak w treści protokołu).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, i po odczytaniu podpisano w dniu 14 września 2017r. (09:00 – 13:30)

### KONTROLUJĄCY:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

1. *Barbara Matuszyna*

2. *[Podpis]*

### KONTROLOWANI:

KIEROWNIK OBWODU  
DROGOWEGO W WIELICZCE

*mgr inż. Mariusz Rajca*

3. *[Podpis]*